

<墓石の状況>


約6割は損傷なし
 約4割は倒壊・破損あり
 半倒壊の墓石についてはとても危険
 全域に点在している。

みやぎ霊園全体図

<給水設備> 復旧しました

~~土砂崩れのため給水配管寸断~~
~~水場の給水止め全域~~
~~トイレ使用不可~~

一部の墓石に
破損あり

 : 地崩れ/擁壁危険箇所



擁壁崩落のため

~~通行止め~~

片側交互通行

地崩れ箇所を中心に
墓石倒壊多い



一部の
墓石に
破損あり

6区
破損倒壊ややあり

部分的に
破損多い

破損
少ない

青枠の部分に
破損多い

墓石破損少ない

上から3段目まで
墓石破損多い
他は少ない

倒壊
破損少ない

一部倒壊の墓石あり
全体としては破損少ない